

Levá strana:



Pravá strana:




Podlaha:

„Drobné“ vady-tahle vypadá asi nejhůř. Není to prorezlé spíš jen povrchová rez. Celkově je podlaha poměrně v pořádku.



Problém je skryt nad nádrží, v místech kam míří šipky (foto je z jiného auta). Je tam příčný nosník pod sedadly, špatně ošetřený proti vodě, přes který zřejmě jde vlhkost nebo voda to lemů a prahů. Je nutné sundat nádrž (4 šrouby).





Takhle nějak vypadá stav nad nádrží u mě. Žádná zásadně prorezlá místa. Nevím však jak bude vypadat ten nosník, viděl jsem ho naposled před dvěma roky a stav byl asi podobný:

